

## 附件

## 德昌县麻栗镇中心卫生院配电房等安全隐患整改项目清单

序号	整改项目名称	单位		备注
1	综合楼西北角屋面落水管修复	1	项	脱落水管恢复安装并改用金属扣件固定
2	综合楼强电井电源线规范化整理	5	层	5层强电电井，电源线路按规范整理至桥架内或增加防火阻燃线管。
3	综合楼弱电井桥架竖井洞口防火封堵	4	层	使用砂浆混凝土进行施工进行洞口封堵
4	发电机房电缆安全隐蔽施工	1	项	增加波纹管穿线，红砖砌电缆沟、加盖盖板保护
5	配电房电缆安全隐蔽施工	1	项	红砖砌电缆沟、加盖盖板保护
6	发电机房、配房地面绝缘垫安装施工	40	m <sup>2</sup>	厚度3mm绝缘垫安装铺设
7	绝缘手套、绝缘鞋	2	套	发电机房、变压器室
8	总平消防主水管渗漏维修（含材料）	1	项	院区停车场消防主水管接头漏水维修，需要水泥地坪挖开及恢复。